



# Manual para proveedores de materia prima reciclada, planta en Tocancipá

Versión 2, 2023



# ÍNDICE

Pág.

**POLIETILENO DE ALTA SOPLADO** ..... 3  
(Soplado rígido)

**POLIETILENO DE ALTA INYECCIÓN** ..... 4  
(Cuñete, vasija, canastilla)

**POLIPROPILENO DE INYECCIÓN** ..... 5  
(Inyección rígidos)

**POLIPROPILENO CON CARGA** ..... 6  
(Material con carga)

**MEZCLA PP PEAD INYECCIÓN** ..... 7  
(Vasija)

**MEZCLA PP PEAD SOPLADO FDA** ..... 8  
(Soplado, tatuquito y extrusión)

**POLIPROPILENO FDA** ..... 9  
(Extrusión)

**MEZCLA TAPAS PP PEAD FDA** ..... 10  
(Alimentos)



# -PRODUCTO- POLIETILENO DE ALTA SOPLADO

(Soplado rígidos)



## Procedencia:

- Envases de cuidado personal como cremas, shampoo, desodorantes o jabones líquidos.
- Envases para aseo del hogar como jabones líquidos, detergentes, limpiadores, suavizantes de ropa y envases de galón.

## CALIDAD DE MATERIAL Beneficiado

1. Retirar etiquetas.
2. Retirar tapa y anillos de seguridad.
3. Verter los líquidos que aún se conserven dentro del envase.

Antes



Después



### Notas:

- En caso que no se pueda retirar la etiqueta, se debe quitar esa área.
- No se recibirán envases pertenecientes al grupo de residuos peligrosos como los utilizados para aceites hidráulicos, líquidos refrigerantes o contenido de riesgo biológico.

## INDICACIONES DE SEPARACIÓN **por color**

1. **Blanco:** agrupa todas las gamas de blanco y natural (NEUTRO).
2. **Policolor:** agrupa todas las gamas de colores, incluido el negro.

## Compactado



1. Realizar compactación de pacas.
2. En el proceso de amarrado de pacas se recomienda uso de alambre y/o cualquier material con la resistencia adecuada, que evite que se desarme la paca.
3. Poner tapas de cartón y/o costales en los laterales.
4. El peso mínimo permitido por paca debe ser de 250 kg.
5. Evitar el sobredimensionamiento.



## Rotulado

La etiqueta debe tener detallada la información del producto:

1. Nombre de emisor
2. Número de orden de compra
3. Código de referencia
4. Nombre de referencia
5. Peso (KG)
6. Lote

PROVEEDOR:						
ORDEN DE COMPRA:						
INFORMACIÓN MATERIA PRIMA						
MARQUE EL MATERIAL QUE CONTIENE						
Referencia material	Código	Lote	Referencia material	Código	Lote	
PP inyección blanco	302064	001	PEAD inyección blanco	302057	010	
PP inyección policolor	302060	005	PEAD inyección amarillo	302113	011	
PP inyección carga blanco	302282	101	PEAD inyección policolor	302055	013	
PP inyección carga policolor	302067	102	Mezcla FDA PP+PE inyección Negro	302051	106	
Mezcla FDA PP extrusión e inyección	302257	006	PEAD soplado blanco	302036	014	
Mezcla FDA PP+PE Soplado blanco	302071	105	PEAD soplado policolor	302052	015	
Mezcla FDA PP+PE Soplado policolor	302069	104				
MEZCLA TAPAS PP+PE	302070	103				
CANTIDAD (KILOS)						
LOTE						
FECHA						
CANTIDAD (KILOS) RECIBIDA -ESPACIO PARA CEDI ESENTIA-						




## Almacenamiento

No permitir el contacto con agua, evitar almacenar a la intemperie y directamente sobre el suelo, se recomienda usar plataformas y/o estibas.



## Observaciones Generales



1. Material que no cumpla con los estándares de calidad, que su condición dificulte la procesabilidad o sea completamente inmanejable **estará sujeto a ajustes de precio o rechazo.**
2. Si una carga completa o parcial es rechazada por no conformidad con las especificaciones, **el proveedor del material será responsable de asumir los costos adicionales**, incluidos los de la entrada y/o despacho, almacenamiento, mano de obra adicional, tarifas de vertedero, entre otros.
3. Arreglos para recoger o devolver material rechazado, **deben hacerse de manera oportuna para evitar cargos adicionales por retraso.**

Escanea este código para ver el video



# -PRODUCTO- POLIETILENO DE ALTA INYECCIÓN

(Cuñete, vasija, canastilla)



## Procedencia:

Envases como cuñetes, canastillas y baldes.

## CALIDAD DE MATERIAL Beneficiado

1. Retirar etiquetas.
2. Retirar de las tapas elementos metálicos y cierres herméticos.
3. Verter líquidos contenidos que aún se conserven dentro del envase.
4. Retirar alambres, tornillos y demás elementos metálicos.

### Notas:

- No se recibirán envases pertenecientes al grupo de residuos peligrosos ni contenido de riesgo biológico.
- No se reciben cuñetes de pintura a base de aceite ni materiales reforzados.

Antes



Después



## INDICACIONES DE SEPARACIÓN *por color*

1. **Blanco:** agrupa todas las gamas de blanco y natural (Neutro).
2. **Amarillo:** agrupa todas las gamas de amarillos y beige.
3. **Policolor:** agrupa todas las gamas de color como azul, verde, rojo, gris y café excepto el negro.

## Compactado



1. Realizar compactación de pacas.
2. En el proceso de amarrado de pacas se recomienda uso de alambre y/o cualquier material con la resistencia adecuada, que evite que se desarme la paca.
3. Poner tapas de cartón y/o costales en los laterales.
4. El peso mínimo permitido por paca debe ser de 250 kg.
5. Evitar el sobredimensionamiento.



## Rotulado

La etiqueta debe tener detallada la información del producto:

1. Nombre de emisor
2. Número de orden de compra
3. Código de referencia
4. Nombre de referencia
5. Peso (KG)
6. Lote

Nota: La etiqueta se debe poner en un lugar visible y que no se desprenda.

<b>PROVEEDOR:</b>						
<b>ORDEN DE COMPRA:</b>						
<b>INFORMACIÓN MATERIA PRIMA</b>						
<b>MARQUE EL MATERIAL QUE CONTIENE</b>						
Referencia material	Código	Lote	Referencia material	Código	Lote	
PP inyección blanco	302064	001	PEAD inyección blanco	302057	010	
PP inyección policolor	302060	005	PEAD inyección amarillo	302113	011	
PP inyección carga blanco	302282	101	PEAD inyección policolor	302055	013	
PP inyección carga policolor	302067	102	Mezcla FDA PP+PE inyección Negro	302051	106	
Mezcla FDA PP extrusión e inyección	302257	006	PEAD soplado blanco	302036	014	
Mezcla FDA PP+PE Soplado blanco	302071	105	PEAD soplado policolor	302052	015	
Mezcla FDA PP+PE Soplado policolor	302069	104				
MEZCLA TAPAS PP+PE	302070	103				
<b>CANTIDAD (KILOS)</b>						
<b>LOTE</b>						
<b>FECHA</b>						
<b>CANTIDAD (KILOS) RECIBIDA -ESPACIO PARA CEDI ESENTIA-</b>						




## Almacenamiento

No permitir el contacto con agua, evitar almacenar a la intemperie y directamente sobre el suelo, se recomienda usar plataformas y/o estibas.



## Observaciones Generales



1. Material que no cumpla con los estándares de calidad, que su condición dificulte la procesabilidad o sea completamente inmanejable **estará sujeto a ajustes de precio o rechazo.**
2. Si una carga completa o parcial es rechazada por no conformidad con las especificaciones, **el proveedor del material será responsable de asumir los costos adicionales**, incluidos los de la entrada y/o despacho, almacenamiento, mano de obra adicional, tarifas de vertedero, entre otros.
3. Arreglos para recoger o devolver material rechazado, **deben hacerse de manera oportuna para evitar cargos adicionales por retraso.**

Escanea este código para ver el video



# -PRODUCTO- POLIPROPILENO DE INYECCIÓN

(Inyección rígidos)



## Procedencia:

Contenedores, canecas, jarras, termos, vasos, tablas de picar, portacomidas, baldes, recogedores, escobas, cepillos de dientes, elementos de baño, cajas de herramienta, ganchos de ropa, materas, juguetes, envases y tapas de cremas.

## CALIDAD DE MATERIAL Beneficiado

1. Verter líquidos contenidos que aún se conserven dentro del envase.
2. Retirar alambres, tornillos y demás elementos metálicos.
3. Sin etiquetas.


### Notas:

- No se recibirán envases pertenecientes al grupo de residuos peligrosos y contenido de riesgo biológico.
- No se reciben materiales reforzados.

Antes



Después



## INDICACIONES DE SEPARACIÓN *por color*

1. **Blanco:** agrupa todas las gamas de blanco y natural.
2. **Policolor:** agrupa todas las gamas de color como azul, verde, rojo, gris y café excepto el negro.

## Compactado



1. Realizar compactación de pacas.
2. En el proceso de amarrado de pacas se recomienda uso de alambre y/o cualquier material con la resistencia adecuada, que evite que se desarme la paca.
3. Poner tapas de cartón y/o costales en los laterales.
4. El peso mínimo permitido por paca debe ser de 250 kg.
5. Evitar el sobredimensionamiento.



## Rotulado

La etiqueta debe tener detallada la información del producto:

1. Nombre de emisor
2. Número de orden de compra
3. Código de referencia
4. Nombre de referencia
5. Peso (KG)
6. Lote

Nota: La etiqueta se debe poner en un lugar visible y que no se desprenda.

PROVEEDOR:						
ORDEN DE COMPRA:						
INFORMACIÓN MATERIA PRIMA						
MARQUE EL MATERIAL QUE CONTIENE						
Referencia material	Código	Lote	Referencia material	Código	Lote	
PP inyección blanco	302064	001	PEAD inyección blanco	302057	010	
PP inyección policolor	302060	005	PEAD inyección amarillo	302113	011	
PP inyección carga blanco	302282	101	PEAD inyección policolor	302055	013	
PP inyección carga policolor	302067	102	Mezcla FDA PP+PE inyección Negro	302051	106	
Mezcla FDA PP extrusión e inyección	302257	006	PEAD soplado blanco	302036	014	
Mezcla FDA PP+PE Soplado blanco	302071	105	PEAD soplado policolor	302052	015	
Mezcla FDA PP+PE Soplado policolor	302069	104				
MEZCLA TAPAS PP+PE	302070	103				
CANTIDAD (KILOS)						
LOTE						
FECHA						
CANTIDAD (KILOS) RECIBIDA -ESPACIO PARA CEDI ESENTIA-						




## Almacenamiento

No permitir el contacto con agua, evitar almacenar a la intemperie y directamente sobre el suelo, se recomienda usar plataformas y/o estibas.



## Observaciones Generales



1. Material que no cumpla con los estándares de calidad, que su condición dificulte la procesabilidad o sea completamente inmanejable **estará sujeto a ajustes de precio o rechazo.**
2. Si una carga completa o parcial es rechazada por no conformidad con las especificaciones, **el proveedor del material será responsable de asumir los costos adicionales**, incluidos los de la entrada y/o despacho, almacenamiento, mano de obra adicional, tarifas de vertedero, entre otros.
3. Arreglos para recoger o devolver material rechazado, **deben hacerse de manera oportuna para evitar cargos adicionales por retraso.**

Escanea este código para ver el video



# -PRODUCTO- POLIPROPILENO CON CARGA

(Material con carga)



## Procedencia:

Contenedores, electrodomesticos, cajas de herramienta, sillas, mesas.

Antes



Después



## INDICACIONES DE SEPARACIÓN **por color**

- 1. Blanco:** agrupa todas las gamas de blanco y natural.
- 2. Policolor:** agrupa todas las gamas de color como azul, verde, rojo, gris y café excepto el negro.

## CALIDAD DE MATERIAL Beneficiado

1. Verter líquidos contenidos que aun se conserven dentro del envase.
2. Retirar elementos como alambres, tornillos y demás elementos metálicos.
3. Sin Etiquetas.

### Notas:

- No se recibirán envases pertenecientes al grupo de residuos peligrosos, contenido de riesgo biológico, ni materiales reforzados.

## Compactado



1. Realizar compactación de pacas.
2. En el proceso de amarrado de pacas se recomienda uso de alambre y/o cualquier material con la resistencia adecuada, que evite que se desarme la paca.
3. Poner tapas de cartón y/o costales en los laterales.
4. El peso mínimo permitido por paca debe ser de 250 kg.
5. Evitar el sobredimensionamiento.




## Rotulado

La etiqueta debe tener detallada la información del producto:

1. Nombre de emisor
2. Número de orden de compra
3. Código de referencia
4. Nombre de referencia
5. Peso (KG)
6. Lote

Nota: La etiqueta se debe poner en un lugar visible y que no se desprenda.

PROVEEDOR:						
ORDEN DE COMPRA:						
INFORMACIÓN MATERIA PRIMA						
MARQUE EL MATERIAL QUE CONTIENE						
Referencia material	Código	Lote	Referencia material	Código	Lote	
PP inyección blanco	302064	001	PEAD inyección blanco	302057	010	
PP inyección policolor	302060	005	PEAD inyección amarillo	302113	011	
PP inyección carga blanco	302282	101	PEAD inyección policolor	302055	013	
PP inyección carga policolor	302067	102	Mezcla FDA PP+PE inyección Negro	302051	106	
Mezcla FDA PP extrusión e inyección	302257	006	PEAD soplado blanco	302036	014	
Mezcla FDA PP+PE Soplado blanco	302071	105	PEAD soplado policolor	302052	015	
Mezcla FDA PP+PE Soplado policolor	302069	104				
MEZCLA TAPAS PP+PE	302070	103				
CANTIDAD (KILOS)						
LOTE						
FECHA						
CANTIDAD (KILOS) RECIBIDA -ESPACIO PARA CEDI ESENTIA-						



## Almacenamiento

No permitir el contacto con agua, evitar almacenar a la intemperie y directamente sobre el suelo, se recomienda usar plataformas y/o estibas.



## Observaciones Generales



1. Material que no cumpla con los estándares de calidad, que su condición dificulte la procesabilidad o sea completamente inmanejable **estará sujeto a ajustes de precio o rechazo.**
2. Si una carga completa o parcial es rechazada por no conformidad con las especificaciones, **el proveedor del material será responsable de asumir los costos adicionales**, incluidos los de la entrada y/o despacho, almacenamiento, mano de obra adicional, tarifas de vertedero, entre otros.
3. Arreglos para recoger o devolver material rechazado, **deben hacerse de manera oportuna para evitar cargos adicionales por retraso.**

Escanea este código para ver el video



# -PRODUCTO- MEZCLA PP PEAD INYECCIÓN

(Vasija)



## Procedencia:

Contenedores, cajas de herramienta, sillas, mesas, estibas, bandejas, juguetes.

Antes



Después



## CALIDAD DE MATERIAL Beneficiado

1. Verter líquidos contenidos que aun se conserven dentro del envase.
2. Retirar elementos como alambres, tornillos y demás elementos metálicos.
3. Sin etiquetas.

### Notas:

- No se recibirán envases pertenecientes al grupo de residuos peligrosos, contenido de riesgo biológico, ni materiales reforzados.


## INDICACIONES DE SEPARACIÓN **por color**

1. **Negro:** Incluido el material de carga.

## Compactado



1. Realizar compactación de pacas.
2. En el proceso de amarrado de pacas se recomienda uso de alambre y/o cualquier material con la resistencia adecuada, que evite que se desarme la paca.
3. Poner tapas de cartón y/o costales en los laterales.
4. El peso mínimo permitido por paca debe ser de 250 kg.
5. Evitar el sobredimensionamiento.




## Rotulado

La etiqueta debe tener detallada la información del producto:

1. Nombre de emisor del producto
2. Número de orden de compra
3. Código de referencia del producto
4. Nombre de referencia
5. Peso (KG)
6. Lote

Nota: La etiqueta se debe colocar en un lugar visible y que no se desprenda.

PROVEEDOR:						
ORDEN DE COMPRA:						
INFORMACIÓN MATERIA PRIMA						
MARQUE EL MATERIAL QUE CONTIENE						
Referencia material	Código	Lote	Referencia material	Código	Lote	
PP inyección blanco	302064	001	PEAD inyección blanco	302057	010	
PP inyección policolor	302060	005	PEAD inyección amarillo	302113	011	
PP inyección carga blanco	302282	101	PEAD inyección policolor	302055	013	
PP inyección carga policolor	302067	102	Mezcla FDA PP+PE inyección Negro	302051	106	
Mezcla FDA PP extrusión e inyección	302257	006	PEAD soplado blanco	302036	014	
Mezcla FDA PP+PE Soplado blanco	302071	105	PEAD soplado policolor	302052	015	
Mezcla FDA PP+PE Soplado policolor	302069	104				
MEZCLA TAPAS PP+PE	302070	103				
CANTIDAD (KILOS)						
LOTE						
FECHA						
CANTIDAD (KILOS) RECIBIDA -ESPACIO PARA CEDI ESENTIA-						




## Almacenamiento

No permitir el contacto con agua, Evitar almacenar a la intemperie y directamente sobre el suelo, se recomienda usar plataformas y/o estibas.



## Observaciones Generales



1. Material que no cumpla con los estándares de calidad, que su condición dificulte la procesabilidad o sea completamente inmanejable **estará sujeto a ajustes de precio o rechazo.**
2. Si una carga completa o parcial es rechazada por no conformidad con las especificaciones, **el proveedor del material será responsable de asumir los costos adicionales**, incluidos los de la entrada y/o despacho, almacenamiento, mano de obra adicional, tarifas de vertedero, entre otros.
3. Arreglos para recoger o devolver material rechazado, **deben hacerse de manera oportuna para evitar cargos adicionales por retraso.**

Escanea este código para ver el video



# -PRODUCTO- MEZCLA PP PEAD SOPLADO FDA

(Soplado, tatuquito y extrusión)



## Procedencia:

Envases de alimentos provenientes de alimentos como sueros, agua, yogurt, miel.


## CALIDAD DE MATERIAL Beneficiado

1. Retirar etiquetas.
2. Retirar tapa y anillos de seguridad.
3. Verter los líquidos que aún se conserven dentro del envase.

Antes



Después



## Notas:

- En caso que no se pueda retirar la etiqueta, se debe quitar esa área.
- No se recibirán envases pertenecientes al grupo de residuos peligrosos como los utilizados para aceites hidráulicos, líquidos refrigerantes o contenido de riesgo biológico.

## INDICACIONES DE SEPARACIÓN **por color**

1. **Blanco:** agrupa todas las gamas de blanco y natural (NEUTRO).
2. **Policolor:** agrupa todas las gamas de colores, incluido el negro.

## Compactado



1. Realizar compactación de pacas.
2. En el proceso de amarrado de pacas se recomienda uso de alambre y/o cualquier material con la resistencia adecuada, que evite que se desarme la paca.
3. Poner tapas de cartón y/o costales en los laterales.
4. El peso mínimo permitido por paca debe ser de 250 kg.
5. Evitar el sobredimensionamiento.



## Rotulado

La etiqueta debe tener detallada la información del producto:

1. Nombre de emisor
2. Número de orden de compra
3. Código de referencia
4. Nombre de referencia
5. Peso (KG)
6. Lote

Nota: La etiqueta se debe poner en un lugar visible y que no se desprenda.

PROVEEDOR:						
ORDEN DE COMPRA:						
INFORMACIÓN MATERIA PRIMA						
MARQUE EL MATERIAL QUE CONTIENE						
Referencia material	Código	Lote	Referencia material	Código	Lote	
PP inyección blanco	302064	001	PEAD inyección blanco	302057	010	
PP inyección policolor	302060	005	PEAD inyección amarillo	302113	011	
PP inyección carga blanco	302282	101	PEAD inyección policolor	302055	013	
PP inyección carga policolor	302067	102	Mezcla FDA PP+PE inyección Negro	302051	106	
Mezcla FDA PP extrusión e inyección	302257	006	PEAD soplado blanco	302036	014	
Mezcla FDA PP+PE Soplado blanco	302071	105	PEAD soplado policolor	302052	015	
Mezcla FDA PP+PE Soplado policolor	302069	104				
MEZCLA TAPAS PP+PE	302070	103				
CANTIDAD (KILOS)						
LOTE						
FECHA						
CANTIDAD (KILOS) RECIBIDA -ESPACIO PARA CEDI ESENTIA-						




## Almacenamiento

No permitir el contacto con agua, evitar almacenar a la intemperie y directamente sobre el suelo, se recomienda usar plataformas y/o estibas.



## Observaciones Generales



1. Material que no cumpla con los estándares de calidad, que su condición dificulte la procesabilidad o sea completamente inmanejable **estará sujeto a ajustes de precio o rechazo.**
2. Si una carga completa o parcial es rechazada por no conformidad con las especificaciones, **el proveedor del material será responsable de asumir los costos adicionales**, incluidos los de la entrada y/o despacho, almacenamiento, mano de obra adicional, tarifas de vertedero, entre otros.
3. Arreglos para recoger o devolver material rechazado, **deben hacerse de manera oportuna para evitar cargos adicionales por retraso.**

Escanea este código para ver el video



# -PRODUCTO- POLIPROPILENO FDA (Extrusión e Inyección)



**Procedencia:**  
Envases provenientes de alimentos.

*Antes*



*Después*



## CALIDAD DE MATERIAL Beneficiado

1. Retirar etiquetas adhesivas (se permite la de papel)
2. Desechar comida altos rasgos de comida en su interior

### Notas:

- No se recibirán envases pertenecientes al grupo de residuos peligrosos y contenido de riesgo biológico.

## INDICACIONES DE SEPARACIÓN *por color*

1. **Blanco:** agrupa todas las gamas de blanco y natural (NEUTRO).
2. **Policolor:** agrupa todas las gamas de colores Incluidos los negros.

## Compactado



1. Realizar compactación de pacas.
2. En el proceso de amarrado de pacas se recomienda uso de alambre y/o cualquier material con la resistencia adecuada, que evite que se desarme la paca.
3. Poner tapas de cartón y/o costales en los laterales.
4. El peso mínimo permitido por paca debe ser de 250 kg.
5. Evitar el sobredimensionamiento.




## Rotulado

La etiqueta debe tener detallada la información del producto:

1. Nombre de emisor
2. Número de orden de compra
3. Código de referencia
4. Nombre de referencia
5. Peso (KG)
6. Lote

*Nota: La etiqueta se debe poner en un lugar visible y que no se desprenda.*

<b>PROVEEDOR:</b>						
<b>ORDEN DE COMPRA:</b>						
<b>INFORMACIÓN MATERIA PRIMA</b>						
<b>MARQUE EL MATERIAL QUE CONTIENE</b>						
Referencia material	Código	Lote	Referencia material	Código	Lote	
PP inyección blanco	302064	001	PEAD inyección blanco	302057	010	
PP inyección policolor	302060	005	PEAD inyección amarillo	302113	011	
PP inyección carga blanco	302282	101	PEAD inyección policolor	302055	013	
PP inyección carga policolor	302067	102	Mezcla FDA PP+PE inyección Negro	302051	106	
Mezcla FDA PP extrusión e inyección	302257	006	PEAD soplado blanco	302036	014	
Mezcla FDA PP+PE Soplado blanco	302071	105	PEAD soplado policolor	302052	015	
Mezcla FDA PP+PE Soplado policolor	302069	104				
MEZCLA TAPAS PP+PE	302070	103				
<b>CANTIDAD (KILOS)</b>						
<b>LOTE</b>						
<b>FECHA</b>						
<b>CANTIDAD (KILOS) RECIBIDA -ESPACIO PARA CEDI ESENTIA-</b>						




## Almacenamiento

No permitir el contacto con agua, evitar almacenar a la intemperie y directamente sobre el suelo, se recomienda usar plataformas y/o estibas.



## Observaciones Generales



1. Material que no cumpla con los estándares de calidad, que su condición dificulte la procesabilidad o sea completamente inmanejable **estará sujeto a ajustes de precio o rechazo.**
2. Si una carga completa o parcial es rechazada por no conformidad con las especificaciones, **el proveedor del material será responsable de asumir los costos adicionales**, incluidos los de la entrada y/o despacho, almacenamiento, mano de obra adicional, tarifas de vertedero, entre otros.
3. Arreglos para recoger o devolver material rechazado, **deben hacerse de manera oportuna para evitar cargos adicionales por retraso.**

Escanea este código para ver el video



# -PRODUCTO- MEZCLA TAPAS PP PEAD FDA (Alimentos)



## Procedencia:

Tapa protectora de envases de alimentos de características líquidas (Gaseosa, jugos, yogurth, sueros, Energizantes).

## CALIDAD DE MATERIAL Beneficiado

1. Tapa sin blister o goma de seguridad.
2. Retirar elementos como alambres, tornillos y demás elementos metálicos.
3. Sin etiquetas.
4. Retirar cartones e icopores.

### Notas:

- No se recibirán tapas de productos de productos de aseo, no se reciben tapas provenientes de residuos peligrosos.

Antes




Después



## INDICACIONES DE SEPARACIÓN **por color**

1. **Policolor:** agrupa todas las gamas de color como azul, verde, rojo, gris, café y negro.

## SACO (BULTO - LONA)



### Empaque del producto

1. Verifique que los sacos estén limpios y libres de cualquier otro material.
2. El cierre del saco debe ser con hilo y/o cualquier otro elemento que evite la salida del producto.
3. El peso aceptado por saco debe ser de 15 kilos.



### Rotulado

La etiqueta debe tener detallada la información del producto:

1. Nombre de emisor
2. Número de orden de compra
3. Código de referencia
4. Nombre de referencia
5. Peso (KG)
6. Lote

Nota: La etiqueta se debe poner en un lugar visible y que no se desprenda.

PROVEEDOR:						
ORDEN DE COMPRA:						
INFORMACIÓN MATERIA PRIMA						
MARQUE EL MATERIAL QUE CONTIENE						
Referencia material	Código	Lote	Referencia material	Código	Lote	
PP inyección blanco	302064	001	PEAD inyección blanco	302057	010	
PP inyección policolor	302060	005	PEAD inyección amarillo	302113	011	
PP inyección carga blanco	302282	101	PEAD inyección policolor	302055	013	
PP inyección carga policolor	302067	102	Mezcla FDA PP+PE inyección Negro	302051	106	
Mezcla FDA PP extrusión e inyección	302257	006	PEAD soplado blanco	302036	014	
Mezcla FDA PP+PE Soplado blanco	302071	105	PEAD soplado policolor	302052	015	
Mezcla FDA PP+PE Soplado policolor	302069	104				
MEZCLA TAPAS PP+PE	302070	103				
CANTIDAD (KILOS)						
LOTE						
FECHA						
CANTIDAD (KILOS) RECIBIDA -ESPACIO PARA CEDI ESENTIA-						



### Almacenamiento

No permitir el contacto con agua, evitar almacenar a la intemperie y directamente sobre el suelo, se recomienda usar plataformas y/o estibas.



### Observaciones Generales



1. Material que no cumpla con los estándares de calidad, que su condición dificulte la procesabilidad o sea completamente inmanejable **estará sujeto a ajustes de precio o rechazo.**
2. Si una carga completa o parcial es rechazada por no conformidad con las especificaciones, **el proveedor del material será responsable de asumir los costos adicionales**, incluidos los de la entrada y/o despacho, almacenamiento, mano de obra adicional, tarifas de vertedero, entre otros.
3. Arreglos para recoger o devolver material rechazado, **deben hacerse de manera oportuna para evitar cargos adicionales por retraso.**

Escanea este código para ver el video





*Transforma tu mundo*

¡Contamos con tu apoyo!  
Más información:  
[proveedoresdereciclados@esenttia.co](mailto:proveedoresdereciclados@esenttia.co)